

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/28020/26/03/30
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 30-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Leszek Bizański (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Katowice
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	OPEL, Astra K Sports Tourer, Enjoy Start/Stop				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1399	125/92	manualna	146 848	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD5633S	W0VBD8EB6K8049560		28-08-2019/2019	02-04-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 02-04-2026

Miejsce oględzin:

Mysłowice k. Katowic (CFM)
 MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA
 PÓŁNOCNA 24, 41-400 MYŚLOWICE
 Mysłowice

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	6,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 2000
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak PRZ		pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		odpryski lakieru, zarysowanie	
2	Błotnik TL		zarysowanie	
3	Pokrywa		wgniecenia punkt. w ilości do 3	
4	Zderzak TYŁ		zarysowanie	
5	Dach		wgniecenia w ilości pow. 3	
6	Kanapa		zabrudzenie	
7	Tapicerka drzwi PL		zabrudzenie	
8	Fotel PL		zabrudzenie	
9	Fotel PP		zabrudzenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki			

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik PP		odpryski lakieru	
2	Błotnik PL		zarysowanie	
3	Drzwi P P		odpryski lakieru	
4	Drzwi P L		odpryski lakieru	
5	Drzwi T L		odpryski lakieru	
6	Próg P		zarysowanie	
7	Słupek (C) TL		zarysowanie	
8	Felga TP		zarysowanie	
9	Felga PL		zarysowanie	
10	Lusterko zewnętrzne P		zarysowanie	
11	Kierownica		odbarwienie	
12	Tapicerka drzwi PP		zarysowanie	
13	Tapicerka drzwi TL		zarysowanie	
14	Tapicerka drzwi TP		zarysowanie	
15	Półka/roleta tylna		zarysowanie	
16	Wykładzina pokryw T		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

4 Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny		Przygotował
Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.	Dane pojazdu Model <u>ASTRA V ST ENJOY</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>W0VBD8EB6K8049860</u> Typ silnika, numer silnika <u>HAGX05M</u> Skrzynia biegów <u>MTG</u> Kod koloru lakieru <u>G89</u> Kod wykończenia wnętrza <u>TARE</u> Numer kluczyka <u>2 3245</u>	Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd <u>TOP AUTO</u> Adres <u>GEN. MACZKA 66</u> Miejscowość, data <u>BIELISTOK 28.08.2022</u> Dane rejestrowe <u>J. Zolubowski</u> Podpis i pieczęć (Autoryzowany) TOP AUTO Andrzej Arefiew Krupniki 25, 15-641 Białystok Oddział Białystok ul. Gen. St. Maczka 66, 15-691 Białystok NIP: 542-011-67-81 REGON 050204822

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony
Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data _____ km _____

Olej silnikowy
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐
Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak ☐ Nie ☐

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorolkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Filtr gazu
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu _____

Następny przegląd według wskaźnika _____
Data _____ km _____
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kołpak tylny P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Słupek tylny lewy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Słupek tylny lewy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76


Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 78


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 80


Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 82

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 84

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 86

Kanapa tyl.(.) - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 2



Fot. 90

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 92

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 96


Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 98

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 100

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 102

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3