

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/30974/26/04/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
WS PKO Masterlease
PKO Masterlease-DZS
Polanki 4, Gdańsk

Rzecznawcy:
mgr Roman Juszczyk (WSP)
TU - Będzin
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	OPEL, Astra K Sports Tourer (2016-, Enjoy Start/Stop				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1496	122/90	manualna	158 804	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD9465N	W0VBD8EV5L8037315		18-11-2020/2020	18-11-2026	srebrny/METALIK

Data oględzin: 14-04-2026

Miejsce oględzin:

Mysłowice k. Katowic (CFM)
MASTER1 MYŚŁOWICE, OBRZEŻNA
PÓŁNOCNA 24, 41-400 MYŚŁOWICE
Mysłowice

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (51% - 75%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

silnik - ślady nieznanej substancji

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Zaślepka haka holowniczego TYŁ		wgniecenie, zarysowanie	
2	Zderzak TYŁ		wgniecenie, zarysowanie	
3	Dach		korozja, odpryski lakieru	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Przygotowanie			
2	Przygotowanie			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P L		zarysowanie	
2	Kołpak PP		zarysowanie	
3	Pokrywa		wgniecenie	
4	Zderzak PRZ		odpryski lakieru	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny		Przygotował		
Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.		Dane pojazdu Model _____ Numer identyfikacyjny pojazdu _____ Typ silnika, numer silnika _____ Skrzynia biegów _____ Kod koloru lakieru _____ Kod wykończenia wnętrza _____ Numer kluczyka _____		Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd Adres _____ Miejsowość, data _____ Podpis _____ (Autoryzowany Dealer przedprzedaży)
		MM CARS Spółka z o.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice NIP: 9542461883 Regon: 278163695 Katowice P10092 MM CARS Spółka z o.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice NIP: 9542461883 Regon: 278163695 KRS 0000183947, BOQ 000126182		

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 89106

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 89106

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 119.550

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 119.550

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 119.550

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 119.550

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 89106

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 89106

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 2008.12.31 km: 89106

Opis wykonania: []

Uwagi: []

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1