

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216981/11/25-11401	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	31-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80954/25/10/21	Miejsce oględzin	42-500 Będzin, ul. Koszelew 7, 42-500 B...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002W64693
Marka, model	FIAT Ducato Maxi MultiJet3 Po...
Typ, wersja	Ducato Maxi MJ L2H2
Numer rejestracyjny	SK544XL
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2184 ccm/132 kW
Stan licznika	181 457 km
Data 1. rej./rok prod.	23-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	23-03-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Drzwi tylne bez szyby, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem, Fotel pasażera dwumiejscowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Przegroda stała bez szyby, Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów, Alarm, Gniazdo 230V, Hak holowniczy, demontowalny, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach, Pakiet Easy, Półka pod sufitem, Reflektory Full LED, Tachograf smart, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami - wzmocnione, Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów, Ogrzewanie postojowe, Zabudowa do przewozu dodatkowo 6 osób

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VAN CONTACT ECO	215/75 16 114R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VAN CONTACT ECO	215/75 16 114R	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VAN CONTACT ECO	215/75 16 114R	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VAN CONTACT ECO	215/75 16 114R	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupka przedni lewy	do 150
5	Słupka przedni prawy	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Słupka środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Narożnik, góra R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.7
4	Dach kabiny	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Poszycie słupka środkowego R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Łotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
9	Wnęka koła wewnętrzna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Wnęka koła wewnętrzna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Listwa ochronna boczna R	zarysowanie		
13	Łotnik przedni L	rysa/odprysk		
14	Ośłona słupka B, dolna L	zabrudzenie		

15	Ściana boczna L	zabrudzenie		
16	Szyba boczna atermiczna L	zarysowanie		
17	Szyba boczna atermiczna R	zarysowanie		
18	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a metal lathe workpiece. The image shows concentric rings of varying shades of gray and blue, indicating different stages of machining or material layers. A bright, vertical reflection of light is visible on the upper right portion of the workpiece. The background is dark and out of focus.

[illegible]


strona 18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Szyba boczna tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Szyba boczna tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Dach - Inne 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Szyba boczna tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Szyba boczna tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Listwa drzwi tylnych L - Inne 1



Fot. 78

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 82

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Podsufitka - Inne 2



Fot. 86

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Ściana lewa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1