

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217163/11/25-11401	Data raportu	20-11-2025
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/87994/25/11/13	Miejsce oględzin	Aleja Karkonoska 81, 53-015 Wrocław

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZA1ZMV041180
Marka, model	VOLKSWAGEN T-Roc 17-21
Typ, wersja	T-ROC 1.5 TSI GPF ACT Pre...
Numer rejestracyjny	DW9LC97
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	75 415 km
Data 1. rej./rok prod.	02-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	02-12-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Asystent podjazdu, Asystent siły hamowania, Car Net: App-Connect + USB - umożliwia wysł. aplikacji smartphona na ekranie radia lub nawigacji, Car-Net: Security&Service Basic i Plus, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów, Dzwignia zmiany biegów w skórce, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Felgi aluminiowe 17 Kulmbach z ogumieniem 215/55 + śruby antykradzieżowe, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele kierowcy i pasażera, sportowe, Funkcja automatycznego włączania świateł oraz f. Coming/Leaving Home, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w środkowej konsoli z tyłu, Gniazdo USB, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa, Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem - Active Info Display, Kurtyny powietrzne, Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane, Lampy w technologii LED ze światłami do jazdy diennej, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, podświetlane, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel na desce rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej w kolorze szarym Caribou, Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokość, Podłokietnik przedni z gniazdem 12V, Przedni podłokietnik, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, 8 calowy ekran dotykowy, USB-C, 6 głośników, BT, Relingi dachowe - srebrne, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflada pod siedzeniem pasażera z przodu, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Szyby termoizolujące, Tempomat z automat. regul. odległości -ACC do 210km/h i Front Assist, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki sportowe, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania skrętu, Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie, Dywaniki - wykładzina, Kamera parkowania - Rear Assist, Kolo zapasowe 18 dojazdowe, Lakier metalik, Lusterka boczne składane elektrycznie, lusterko pasażera obniżane autom., oświetlenie przestrze.drzwi, Pakiet Drogowy, Pakiet Komfort, Pakiet R-Line Exterieur, Przygotowanie do GSM Komfort z funkcją indukcyjnego ładowania i dodatkowym USB, Tapicerka skórzana Vienna

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	5,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	5,5 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	6,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
5	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie, ubytki materiału	WY	1
2	Spoiler tylny, góra	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
5	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
6	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk		
7	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		
8	Tapicerka oparcia 1.rząd R	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Listwa drzwi przednich L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Fotel prz. praw.() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 2