

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13340/8/26-15201	Data raportu	27-08-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/72666/26/08/04	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJAA4BN9KCP53899
Marka, model	JAGUAR XE 15-19
Typ, wersja	XE 2.0 D AWD Prestige aut
Numer rejestracyjny	KR8KL74
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/177 kW
Stan licznika	89 934 km
Data 1. rej./rok prod.	25-03-2019/2019
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania, Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSC - System stabilizacji toru jazdy, Dywaniki - przód i tył, Dywaniki premium, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Fotele przednie regulowane 8x8 (w 6 kierunkach manualnie z elektryczną regulacją w 2 kierunkach), Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną obwódką, Kanapa tylna bez możliwości składania, Kierownica sportowa wykończona skórą drobnziarnistą, Lakier Uni, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - ogrzewane, elektrycznie regulowane z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki na progi drzwi metalowe z oznaczeniem Jaguar, Obwódka wyświetlacza w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki, Podłokietnik z przodu, System All Surface Progress Control (ASPC), System audio - 125W 6 głośników, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Szyba tylna podgrzewana, Tapicerka skórzana Grained, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Torque Vectoring by Braking, Wloty powietrza boczne chromowane, Wycieraczki automatyczne szyby przedniej z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza - Dark Satin Brushed Aluminium, Wyświetlacz dotykowy 10 cali (2 wej. USB, Bluetooth, iPod Integration), Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Zestaw Bluetooth 2.0 do podłączenia telefonu (z możliwością przekazywania dźwięku i obrazu), Zestaw do naprawy przebitej opony, Asystent martwego punktu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 18, 5 ramienne, wzór 5029 - Diamond Turned, Kamera ułatwiająca parkowanie, tył, Lakier metalik, Pakiet CONNECT PRO, Pakiet Convenience, Pakiet Winter, Pakiet dla palących, Szyby przyciemniane - od słupka B

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	2.5
2	Okladzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
3	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
4	Błotnik przedni L	zarysowanie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Reflektor L - Rysa/odprysk 1