

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	441588/8/26-9571	Data raportu	31-08-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	28-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/76433/26/08/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV1ZZZSY7P9061488
Marka, model	VOLKSWAGEN Crafter 35 Bit...
Typ, wersja	Crafter 35 BitDI (11,3m3) Aut.
Numer rejestracyjny	WD6498R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/130 kW
Stan licznika	186 609 km
Data 1. rej./rok prod.	23-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	20-05-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

1 klin pod koło, 2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania składane, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla pasa kierowcy, ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Akumulator 420 A (70 Ah), Alternator 140 A, Asystent boczno wiatru, BDW - System osuszania tarcz hamulcowych, Blokada koła kierownicy, Brak oznaczenia "TDI", Dach niski, Drzwi tylne nieprzeszkłone, Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, EBC - zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem, EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania), Felgi 16 - 205/75 R16 C113/111, o zmniejszonym oporze toczenia, Fotel kierowcy z regulacją w 2 płaszczyznach (wzdłużna i pochylenia oparcia), Gwarancja producenta na 5 lat z limitem przebiegu 200.000 km, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hamulec postojowy tarczowy, Hill Start Assist - asystent ruszania pod górę, Immobiliser, Instalacja 12 V, Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem, LAC - adaptacyjna kontrola ładunku, Lakier uni, Lampy 2 w przestrzeni ładunkowej/pasazerskiej, Listwy ochronne boczne, Literatura pokładowa, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Opony letnie, Opony o zmniejszonym oporze toczenia, Osłona chłodnicy (grill) nielakierowany, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Podłoga stalowa, Poduszka bezpieczeństwa kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy, Predkoscierz z licznikiem kilometrów, obrotomierz, Półki pod przednią szybą (w górnej części deski rozdzielczej), Radio Composition Audio, Reflektory halogenowe przednie, Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach, Schowek w desce rozdzielczej, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System Start-Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, Szyby termoizolacyjne, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Trzecie światło STOP, Uchwyt holowniczy z przodu, Uchwyt wejściowy przy scianie działowej w przestrzeni ładunkowej/pasazerskiej, Uchwyty do mocowania ładunku, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych (diagonalne położenie czujników), Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Zbiornik AdBlue o pojemności 18 l, Zbiornik paliwa 78 litrów, Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia w górnej części, nielakierowany w dolnej części, Ściana działowa bez okna, Światła do jazdy dziennej, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i elektrycznymi napinaczami, Czujnik zmęczenia kierowcy, Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, Dach wysoki, Felgi 4 stalowe obręcze 6.5J x 16, 1 050 kg czarne, Fotel kierowcy ergoComfort (regulacja manualna pochylenia i elektryczna podparcia lędźwiowego), Kamera cofania, Klimatyzacja Climatic półautomatyczna, Kołpaki 4 kół 16, pełne, Lakier metaliczny, Light Assist - Asystent świateł drogowych Light Assist, Pakiet 1, Pakiet Lights&Vision, Radio Composition Color z 6.5-calowym kolorowym wyświetlaczem, Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED, Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania, Tachograf cyfrowy, Brak, Uchwyty wejściowe na słupkach D z tyłu po lewej i prawej stronie, Ściana działowa bez okna, z wyłożeniem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GITI, GITI VAN HD1	235/65 16 115113R	6,0 mm
	lewe	GITI, GITI VAN HD1	235/65 16 115113R	6,0 mm
tylna	prawe	GITI, GITI VAN HD1	235/65 16 115113R	6,0 mm
	lewe	GITI, GITI VAN HD1	235/65 16 115113R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.8
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	3.8
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	rysa/odprysk	WY	0.5
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	1
5	Poszycie progu R	wgniecenie/odkształcenie, wgniecenie/odkształcenie, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Pokrycie	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Zderzak, środek	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		
10	Tapicerka drzwi, przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2




Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Ryśa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1