

Nr zlecenia: 112/30/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 30.06.2026

Zlecniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	MPATFS87JPT011006
Marka:	ISUZU	Nr rejestracyjny:	WN0015T
Model pojazdu:	D-Max 1.9 MR`20 E6 3.1t	Nr Info-Ekspert:	017-00321
Wersja:	LSE	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	22559 km		
Data pierwszej rejestracji	12.09.2023		
Data ważności badania technicznego	12.09.2026		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całk. / Ładowność	3100 kg / 1090 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / automatyczna		
Rozstaw osi	3125 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1898 ccm / 120kW (163KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	System automatycznego hamowania AEB
2	Asystent skrzętu TA	33	System automatycznego odryglowania zamków w razie wypadku
3	Czujnik deszczu	34	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
4	Czujnik zmierzchu	35	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

5	Czujniki parkowania - przód	36	System kontroli trakcji ESC
6	Czujniki parkowania - tył	37	System kontroli trakcji TCS
7	Drzwi pojazdu automatycznie zamykane po odejściu	38	System kontroli zjazdu HDC
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	39	System łagodzenia nieprawidłowego użycia pedału przyspieszenia MAM
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	40	System monitorowania martwego pola BSM
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	41	System ochrony przedzderzeniowej FCW
11	Funkcja Follow-Me-Home	42	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu ESS
12	Hamulec pokolizyjny MCB	43	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
13	Kierownica wielofunkcyjna	44	System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDWS
14	Klamki zewnętrzne w kolorze ciemnego grafitu	45	System Start/Stop
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	46	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
16	Kolumna kierownicy regulowana	47	System utrzymania pasa ruchu ELK
17	Koło zapasowe pełnowymiarowe	48	System wspomagania nagłego hamowania BA
18	Komputer pokładowy	49	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
19	Kurtyny powietrzne boczne	50	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Listwy ozdobne wnętrza lakierowane w kolorze piano black & satynowo srebrnym	51	Szyby tylne regulowane elektrycznie
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze ciemnego grafitu	52	Światła do jazdy dziennej LED
22	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	53	Światła mijania włączane automatycznie
23	Ogranicznik prędkości inteligentny ISL	54	Światła p/mgielne przednie LED
24	Ośłona chłodnicy w kolorze ciemnego grafitu	55	Światła tylne LED
25	Poduszka centralna pomiędzy przednimi fotelami	56	Tapicerka foteli ze skóry
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Tarcze kół aluminiowe 18" w kolorze grafitowym matowym
27	Poduszki powietrzne boczne	58	Tempomat aktywny ACC
28	Progi boczne w kolorze ciemnego grafitu	59	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
29	Reflektory Bi-LED	60	Wycieraczki szyby przedniej z systemem zintegrowanych spryskiwaczy
30	Relingi dachowe	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	System alarmowy automatyczny E-Call	62	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica pokryta skórą
- Konsola centralna z podłokietnikiem
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- System multimedialny z wyświetlaczem 9"
 - System multimedialny
 - Wyświetlacz 9" dotykowy
 - System Mirror Link
 - System WiFi
 - System Apple Carplay/Android Auto
 - Odtwarzacz CD/DVD
 - System nagłośnienia premium surround (8 głośników)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Hak holowniczy
2	+Kamera cofania
3	Lakier metalizowany
4	+Pokrywa skrzyni ładunkowej Maxliner
5	Wyłożenie skrzyni ładunkowej z tworzywa sztucznego podburtowa

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BF GOODRICH 265/60 R18 119/116S ALL TERRAIN T/A KO2	9,5
Przednie prawe:	*BF GOODRICH 265/60 R18 119/116S ALL TERRAIN T/A KO2	9,4
Tylne lewe:	*BF GOODRICH 265/60 R18 119/116S ALL TERRAIN T/A KO2	9,2
Tylne prawe:	*BF GOODRICH 265/60 R18 119/116S ALL TERRAIN T/A KO2	8,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Podczas oględzin nie odnaleziono numeru VIN wybitego na ramie (rama zabrudzona).

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Krzysztof Gryszka

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecenia, Zarysowania i		

odpryski powłoki lakierowej					
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Słupek przedni	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, ogniska korozji	Wgniecenia, Osłona progu popękana	
9	Próg	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, ogniska korozji	Wgniecenia, Osłona progu popękana	
10	Dach		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	L	Wgniecenia, zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
12	Błotnik tylny	P	Wgniecenia, zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
13	Ściana boczna nadwozia	L	Wgniecenia, zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
14	Ściana boczna nadwozia	P	Wgniecenia, zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
15	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia, zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
16	Wnęka koła tylna	L	Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
17	Wnęka koła tylna	P	Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
18	Ściana tylna kabiny		Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50-60	
2	Dach		60-70	
3	Błotnik przedni	L	90-60	
4	Drzwi przednie	L	80-90	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Błotnik tylny	L	70-80	
7	Błotnik przedni	P	90-100	
8	Drzwi przednie	P	90-100	
9	Drzwi tylne	P	70-80	
10	Błotnik tylny	P	80-90	
11	Pokrywa tylna		70-80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenia, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	pęknięty	
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski		
4	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
6	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
7	Tablica rejestracyjna		Wgniecniona, zdeformowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Tunel środkowy		Zarysowania		
4	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego	P	Zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego	L	Zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego	P	Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub

powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118




Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150




Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178




Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185




Fot. nr 186




Fot. nr 187





Fot. nr 188



Fot. nr 189



Fot. nr 190



Strona 104