

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	413395/11/25-9573	Data raportu	14-11-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	14-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/85517/25/11/05	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EW9MG018108
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.2 T Edition S&S
Numer rejestracyjny	WD6007P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/107 kW
Stan licznika	90 973 km
Data 1. rej./rok prod.	27-05-2021/2021
Data nast. bad. techn.	16-05-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o napięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ALLSEASONCONTACT	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ALLSEASONCONTACT	205/55 16 91V	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ALLSEASONCONTACT	205/55 16 91V	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ALLSEASONCONTACT	205/55 16 91V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi przednie prawe	150 - 300
5	Drzwi tylne lewe	150 - 300
6	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
4	Błotnik przedni R	łagodne, , rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Próg R	rysa/odprysk		
7	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

[illegible]

strona 17

4 Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny		Przygotował	
Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny Przegląd przedprzedażny i dostawę pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.		Dane pojazdu Model <u>ASTRA</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>W0VBDG6NMG08108</u> Typ silnika, numer silnika <u>A1210181HLKX0560</u> Skrzynia biegów <u>MTG</u> Kod koloru lakieru <u>G1R</u> Kod wykonczenia wnętrza <u>TAQE</u> Numer kluczyka <u>20373</u>	
		Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd <u>WESTMOTOR</u> Adres <u>UL. GŁOGOWSKA</u> Miejscowość, data <u>POZNAN 28.05.2011</u> Dane rejestrowe <u>PL0086</u> Podpis i pieczęć (Autoryzowany Dealer marki Opel) WESTMOTOR WESTMOTOR GRUPA PGC Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 30-403 Kraków ul. Sarmiejska 1 NIP 679-31-04-736 Regon 14323346	

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐

Data: 20.08.2015 km 36524

Główny ☐

Oil silnikowy

Jakość: 6 W 30

Łepkość:

Środek przeciwdziałający zamazaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wieloramiowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciemne hamulców

☒ prody z tyłu

☒ Stereozapłon

ST MOTORS GRUPA PGD

Spolna i ograniczona odpowiedzialność Sp. z o.o.

30-070 Kraków, Al. Prędziszowa 5A, ul. 22

NP 879-354-40 REGON: 143233463

PL0113 (2007)

Następny przegląd według wskaznika

Data: 28.08.2016 km 66524

(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☒

Data: 20.05.16 km 45255

Główny ☐

Oil silnikowy

Jakość: 5 W 30

Łepkość:

Środek przeciwdziałający zamazaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciemne hamulców

☒ Motor Vehicle Block

☒ Suspension Regulation

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatk do paliwa

Podpis: _____

aspryz...

COOLCAR

AUTO SERWIS

Następny przegląd według wskaznika

Data: 20.05.16 km 45000

(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐

Data: 10.04.2025 km 74400

Główny ☐

Oil silnikowy

Jakość:

Łepkość:

Środek przeciwdziałający zamazaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wieloramiowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciemne hamulców

☒ prody z tyłu

☒ Stereozapłon

☒ Dodatek do paliwa

COOLCAR

AUTO SERWIS

Następny przegląd według wskaznika

Data: 09.2025 km 70900

(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐

Data: _____ km _____

Główny ☐

Oil silnikowy

Jakość:

Łepkość:

Środek przeciwdziałający zamazaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciemne hamulców

☐ prody z tyłu

☐ Stereozapłon

☐ Dodatek do paliwa

Podpis: _____

aspryz...

COOLCAR

AUTO SERWIS

Następny przegląd według wskaznika

Data: _____ km _____

(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

strona 18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Inne 2



Fot. 42

Zderzak() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L() - Inne 3



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2