

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10276/3/26-15201	Data raportu	13-03-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	10-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12077/26/02/13 Miejsce oględzin MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8ES2N8035689
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.2 T Edition S&S
Numer rejestracyjny	GD8A832
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	93 851 km
Data 1. rej./rok prod.	23-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	07-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Usunięcie oznaczeń silnika

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, HS01	205/55 R16 91H	6,5 mm
	lewe	FALKEN, HS01	205/55 R16 91H	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, HS01	205/55 R16 91H	6,5 mm
	lewe	FALKEN, HS01	205/55 R16 91H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	wgniecenie	NA	1.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		

4	Okladzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		
5	Błotnik tylny L	wgniecenie		
6	Błotnik tylny R	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Wprowadzenie		Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny
Książeczka serwisowa i gwarancja	Personalizacja serwisowa marki Opel jest wyposażona w najnowsze narzędzia diagnostyczne, a także warsztatowe i diagnostyczne, a także warsztatowe i diagnostyczne. Zawiera obowiązujące warunki gwarancji na samochody i tego rodzaju pojazdy - gwarantujemy, że przekazać Kupującemu podczas sprzedaży pojazdu. Zawiera obowiązujące warunki gwarancji na samochody i tego rodzaju pojazdy - gwarantujemy, że przekazać Kupującemu podczas sprzedaży pojazdu. W razie serwisowania samochodu w warsztacie niniejszą książeczkę należy mieć zawsze przy sobie oraz wszystkich kontroli i czynnościach serwisowych przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem jest sagami w przypadku rozpatrywania zerów gwarancyjnych, jak również w celu dodatku podczas jazdy samochodu.	Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny Pierwszemu Właścicieli Model pojazdu LSDA 8T Edition Numer identyfikacyjny pojazdu WOVBD8ES2N035688 Nazwisko / numer Klienta Zinn Co Management / per Numer rejestracji GD 8A 832 Miejscowość, data wydania pojazdu Gdańsk Data pierwszej rejestracji 23.02.22 Podpis i pieczęć Sprzedawcy <i>[Signature]</i>
Książeczka serwisowa i gwarancja	Opel Automobile GmbH z siedzibą w Rüsselsheim am Main (69426) Badhofplatz, Niemcy Zarejestrowana w Rejonie Handlowym B Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019125, nr NIP 525-015-13-65, o kapitale zakładowym 39 696 000 PLN Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Woloska 5, zarejestrowana w Rejonie Handlowym dla m.st. Warszawy, Wydział Sądowy pod numerem KRS 0000019125, nr NIP 525-015-13-65, o kapitale zakładowym 39 696 000 PLN Personalizacja serwisowa marki Opel jest wyposażona w najnowsze narzędzia diagnostyczne, a także warsztatowe i diagnostyczne, a także warsztatowe i diagnostyczne. Zawiera obowiązujące warunki gwarancji na samochody i tego rodzaju pojazdy - gwarantujemy, że przekazać Kupującemu podczas sprzedaży pojazdu. Zawiera obowiązujące warunki gwarancji na samochody i tego rodzaju pojazdy - gwarantujemy, że przekazać Kupującemu podczas sprzedaży pojazdu. W razie serwisowania samochodu w warsztacie niniejszą książeczkę należy mieć zawsze przy sobie oraz wszystkich kontroli i czynnościach serwisowych przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem jest sagami w przypadku rozpatrywania zerów gwarancyjnych, jak również w celu dodatku podczas jazdy samochodu.	Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny Pierwszemu Właścicieli Model pojazdu LSDA 8T Edition Numer identyfikacyjny pojazdu WOVBD8ES2N035688 Nazwisko / numer Klienta Zinn Co Management / per Numer rejestracji GD 8A 832 Miejscowość, data wydania pojazdu Gdańsk Data pierwszej rejestracji 23.02.22 Podpis i pieczęć Sprzedawcy <i>[Signature]</i>

Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1