

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12129/6/26-15201	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53669/26/06/10Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARECYHT2GJ975945
Marka, model	TOYOTA Proace City Verso 19...
Typ, wersja	Proace City Verso Long 1.5 D-...
Numer rejestracyjny	WD4608S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	195 731 km
Data 1. rej./rok prod.	07-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	07-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik zmierzchu, Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe, Dywaniki welurowe, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja wysokości, pochylenia i odcinka lędźwiowego), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym, Kłapa tylna przeszklona, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwy boczne w kolorze nadwozia, z elementami chromowanymi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze fortepianowej czerni, Oświetlenia przestrzeni pasażerskiej, PSC - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran dotyk.8 cali, Android Auto, Apple CarPlay), 6 głośników, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa Toyota Manhattan, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na wszystkich siedzeniach drugiego rzędu, Uchwyty w bagażniku szt. 4, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykładzina bagażnika, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	2,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	2,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	2,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Łtunek przedni lewy	do 150
5	Łtunek przedni prawy	do 150
6	Łtunek środkowy lewy	do 150
7	Łtunek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Łotnik przedni R	odpryski lakieru	NA	
2	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	odpryski lakieru	NA	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
4	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie		
5	Nakładka dolna drzwi tylnych L	zarysowanie		

6	Próg R	zarysowanie		
7	Zderzak, środek	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1