

Nr zlecenia: 95/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Żądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                       | Dane: [O] VII-2026 |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                      | VIN:               | VF1R9800765767141 |
| Marka:                                              | RENAULT                               | Nr rejestracyjny:  | WL6984P           |
| Model pojazdu:                                      | Clio IV Generation Grandtour MR`17 E6 | Nr Info-Ekspert:   | 031-09598         |
| Wersja:                                             | Alize 90 TCe                          | Rok produkcji:     | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 157029 km                             |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/08/19                            |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/08/08                            |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe        |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1654 kg*                              |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)          |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 898 ccm / 66kW (90KM)                 |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                      |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                              |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                         |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni            |                    |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 10   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 11   | System kontroli trakcji ESC                                            |
| 3    | Immobilizer                               | 12   | System wspomagania ruszania pod górę                                   |
| 4    | Karta kodowa Renault                      | 13   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                 |
| 5    | Kierownica pokryta skórą                  | 14   | Światła do jazdy dziennej LED                                          |
| 6    | Klimatyzacja manualna                     | 15   | Tarcze kół stalowe 15" Paradise                                        |
| 7    | Kurtyny powietrzne boczne                 | 16   | Uchwyt do smartfona                                                    |
| 8    | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym     | 17   | Zagłówki foteli przednich regulowane                                   |
| 9    | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie    | 18   | Zamek centralny zdalnie sterowany                                      |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Radioodtwarzacz R&GO
- Radioodtwarzacz 4x20W
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- 4 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER 185/65 R15 88T DYNAXER HP4 TL | 7,1          |
| Przednie prawe: | *KLEBER 185/65 R15 88T DYNAXER HP4 TL | 7,0          |
| Tylne lewe:     | *BRIDGESTONE 185/65 R15 88T ECOPIA    | 5,2          |
| Tylne prawe:    | *BRIDGESTONE 185/65 R15 88T ECOPIA    | 5,4          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| Ryzyko uszkodzeń dodatkowych                             | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Adam Żądło

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


|  | NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne |       |                                                        |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                               | Nazwa elementu                            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                  | Pokrywa przednia                          |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 2                                                                                  | Dach                                      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 3                                                                                  | Błotnik tylny                             | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu

eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 130µm                |      |
| 2    | Dach                          |       | 120µm                |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | TWORZYWO             |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 230-300µm            |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 130-140µm            |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 150-230µm            |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | TWORZYWO             |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 120-140µm            |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120-130µm            |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 130-140µm            |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 130µm                |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia                      | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                |       | Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowany |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego      | L     | Zarysowana                              |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego      | P     | Zarysowana                              |      |         |
| 4    | Zderzak tylny                  |       | Zarysowany                              |      |         |
| 5    | Szyba przednia                 |       | Odpryski warstwy zewnętrznej            |      |         |
| 6    | Szyba drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowania                             |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis               | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                       | P     | Zabrudzony         |                    |         |
| 2    | Kanapa tylna                             |       | Zabrudzona         |                    |         |
| 3    | Poszycie tablicy rozdzielczej            |       | Akcesoria          | Zamontowany uchwyt |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zarysowania        |                    |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Według informacji przekazanych od zleceniodawcy stwierdzono zwiększoną głośność pracy układu rozrządu. Konieczna weryfikacja serwisowa.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | Według informacji przekazanych od zleceniodawcy stwierdzono zwiększoną głośność pracy układu rozrządu. Konieczna weryfikacja serwisowa. |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                                                                                                                                |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                                                                                                                                |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                                                                                                                                |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                                                                                                                                |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                                                                                                                                |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.  
Aktywna kontrolka serwisowa

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*