

Nr zlecenia: 84/05/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/15

#### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

#### Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] VIII-2026 |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                            | VIN:                | WVWZZZ3CZNE067370 |
| Marka:                                              | VOLKSWAGEN                                  | Nr rejestracyjny:   | WZ143FE           |
| Model pojazdu:                                      | Passat B8 2.0 TDI-CR MR`20 E6d              | Nr Info-Ekspert:    | 040-09650         |
| Wersja:                                             | Business DSG                                | Rok produkcji:      | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                               | 240118 km                                   |                     |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/06/07                                  |                     |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/06/06                                  |                     |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                            |                     |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2100 kg                                     |                     |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                      |                     |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 110kW (150KM)                    |                     |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                     |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                            |                     |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                |                     |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |                     |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                     |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                             |
|------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                  | 28   | Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie               |
| 2    | Dywaniki                                                   | 29   | Reflektory LED                                         |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną | 30   | Schówek chłodzony                                      |
| 4    | Fotele przednie komfortowe                                 | 31   | Schówek dodatkowy w konsoli centralnej                 |
| 5    | Gniazdo 12V                                                | 32   | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go |
| 6    | Gniazdo 12V w bagażniku                                    | 33   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP          |
| 7    | Hamulec postojowy automatyczny                             | 34   | System ochrony pasażerów aktywny                       |

|    |                                                       |    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 8  | Hamulec wielokolizyjny                                | 35 | "PreCrash"                                                  |
| 9  | Immobilizer                                           | 36 | System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy                     |
| 10 | Kierunkowskazy LED                                    | 37 | System p/poślizgowy MSR                                     |
|    |                                                       | 37 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                 |
| 11 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                | 38 | System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa      | 39 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                |
| 13 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 40 | System Start/Stop                                           |
| 14 | Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem  | 41 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach              |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 42 | Szyby atermiczne                                            |
| 16 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 43 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                      |
| 17 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 44 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                         |
| 18 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 45 | Światła do jazdy dziennej                                   |
| 19 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie          | 46 | Światła tylne LED                                           |
| 20 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym         | 47 | Tapicerka siedzeń Weave                                     |
| 21 | Pakiet Travel assist                                  | 48 | Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60                      |
| 22 | Podłokietnik centralny przedni                        | 49 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                                  |
| 23 | Podłokietnik siedzeń tylnych                          | 50 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne                    |
| 24 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 51 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                            |
| 25 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 | 52 | Zamek centralny zdalnie sterowany                           |
| 26 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                 |
| 27 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |    |                                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
  - Głośniki 8 szt.
  - Złącze "AUX"
  - Złącze kart SD
  - Radioodtwarzacz CD/MP3
  - Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica multifunkcyjna
  - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
  - Sterowanie radiem w kierownicy
  - Kierownica pokryta skórą
  - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 5 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
  - Siedzenia tylne dzielone
  - Siedzenia tylne składane
- 6 System "Park Pilot"
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - System wspomagający parkowanie
- 7 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
  - System ACC - automatyczna regulacja odległości
  - System Front Assist

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany niebieski "Aquamarin"
- 2 Pakiet Innowacyjny
  - Wyświetlacz Active Info Display
  - System Car-Net: App Connect
  - Reflektory LED Matrix IQ.LIGHT
- 3 Pakiet Zimowy

Dysze spryskiwaczy podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |                                | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|--------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK    | 215/60 | R16 | 99H | XL K 125 VENTUS PRIME 3 TL GP2 | 5,1          |
| Przednie prawe: | HANKOOK    | 215/60 | R16 | 99H | XL K 125 VENTUS PRIME 3 TL GP2 | 5,2          |
| Tylne lewe:     | HANKOOK    | 215/60 | R16 | 99H | XL K 125 VENTUS PRIME 3 TL GP2 | 5,5          |
| Tylne prawe:    | HANKOOK    | 215/60 | R16 | 99H | XL K 125 VENTUS PRIME 3 TL GP2 | 5,6          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Maksymilian Horyd

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy      |      |         |
| 6    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |
| 7    | Wnęka drzwi tylna     | L     | Wgniecenie                                                  |      |         |
| 8    | Wnęka drzwi przednia  | L     | Zarysowania                                                 |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 109                     |      |
| 2    | Dach                          |       | 103                     |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 115                     |      |
| 4    | Próg                          | L     | 75                      |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 112                     |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 110                     |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 110                     |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 119                     |      |
| 9    | Próg                          | P     | 75                      |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 105                     |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 113                     |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 103                     |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 108                     |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany                  |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.            | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**UKŁAD HAMULCOWY**

W trakcie próby ruchowej stwierdzono głośną pracę układu hamulcowego.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*


## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

[illegible]

Fot. nr 91

☒ TERMIN BADAŃIA TYCZĄCYCHCI  
 07.06.2025  
 06.06.2025  
 SKP 06/07/17P  
 ABTE  
 CBV/170000  
 06.06.2025

☒ TERMIN BADAŃIA TYCZĄCYCHCI  
 07.06.2025  
 06.06.2025  
 SKP 06/07/17P  
 ABTE  
 CBV/170000  
 06.06.2025

☒ TERMIN BADAŃIA TYCZĄCYCHCI  
 07.06.2025  
 06.06.2025  
 SKP 06/07/17P  
 ABTE  
 CBV/170000  
 06.06.2025

☒ TERMIN BADAŃIA TYCZĄCYCHCI  
 07.06.2025  
 06.06.2025  
 SKP 06/07/17P  
 ABTE  
 CBV/170000  
 06.06.2025

14. 07. 2026  
 Wzrost... złozone wnioszek  
 o rejestrację pojazdu z zachowaniem  
 dotychczasowego numeru rejestracyjnego  
 w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

14. 07. 2026

POUZUCZENIE:  
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od dnia  
 kiedy wyjazd dowodu rejestracyjnego, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego  
 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Fot. nr 92

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*