

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	419520/1/26-9573	Data raportu	19-01-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	16-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102622/25/12/29	Miejsce oględzin	Taneczna 82, 02-829 Warszawa, 02-829...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV1ZZZ7HZPH027145
Marka, model	VOLKSWAGEN Transporter T...
Typ, wersja	Transporter T6.1 TDI L2H1
Numer rejestracyjny	WD1637R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	156 389 km
Data 1. rej./rok prod.	18-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	13-11-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	żółty/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

2 głośniki, ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Akumulator 420 A (70 Ah), Alternator 180 A, Asystent bocznego wiatru, Brak Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, Brak szyn do montażu bagażnika dachowego, Brak wyłożenia podłogi w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, osłona zamka/krawędzi ładunkowej, Brak wyświetlacza wielofunkcyjnego, Brak zabezpieczenia drzwi i klapy w przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem przez dzieci, Dach niski, 8/10 punktów mocowania bagażnika dachowego zależnie od rozstawu osi, Deska rozdzielcza standart, dolna część w kolorze Palladium, Dopuszczalna masa całkowita 2800 kg, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR, EDS., Felgi stalowe 6.5J x 16 design z 20 otworami, Fotel lewy w kabinie kierowcy, Fotel prawy w kabinie kierowcy, Fotele w kabinie kierowcy bez regulacji wysokości, Gniazdko 12v i USB z tyłu, Gniazdko 12V, dwa uchwyty na kubki w desce rozdzielczej, Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach), Homologacja ciężarowa kategorii N1, Immobiliser, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica, Kłapa tylna bez okna, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic z nawiewem w kabinie kierowcy, Kluczyki składane dwa, Lakier podstawowy, uni, Lampy tylne standardowe, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko zewnętrzne lewe wypukłe, Lusterko zewnętrzne prawe wypukłe, Maskownica chłodnicy nie lakierowana, 1 element chromowany, zderzak nie lakierowany, Narzędzia i podnośnik (w ramach minialnego wyposażenia dodatkowego), Nawiew powietrza z filtrem przeciwkurzowym i przeciwpylkowym, Obudowy lusterek i klamki czarne, Osłona plastikowa zamka w podłodze/ krawędzi ładunkowej z tyłu, Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, Osłony przeciwsłoneczne bez lusterek, Otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota, Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej LED, Panel wewnętrzny drzwi nielakierowany, Panele ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej z płyty pilśniowej do połowy wysokości, Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową, Podosufitka komfortowa w kabinie kierowcy, sklejka w przestrzeni pasażerskiej, Poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera, Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową, Podświetlenie deski rozdzielczej regulowane, Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar, Radio Composition Audio, Reflektory halogenowe przednie, podwójne, Regulacja zasięgu reflektorów, Schowek pasażera podświetlany, Sygnał dźwiękowy jednotonowy, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Szyba przednia termoizolacyjna, Szyby sterowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne (zielone), Tapicerka z tkaniny "Double Grid", Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na napoje w bocznej ścianie, Uchwyty składane przy krawędzi dachu, Układ hamulcowy dostosowany do koła o min. wielkości 16", Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic), Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości, Zagłówki z przodu i z tyłu z regulacją wysokości, Zamek centralny z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem, Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych standardowe, Zawieszenie standardowe, Zbiornik paliwa 70 litrów, Zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, Ściana działowa bez okna, Ściana działowa bez okna, 8 uchwytów do mocowania ładunku, Światła do jazdy dziennej, Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcja dozoru wnętrza i zabezpieczenie przed odholowaniem, Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, Dopuszczalna masa całkowita 3000 kg, Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez okien, Dźwignia tylna do otwierania tylnych drzwi dwuskrzydłowych, Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą umożliwiającą obsługę radia i telefonu komórkowego, Lights & Vision, Narzędzia i podnośnik wzmocnione, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy, Pakiet Komfortowy, Poduszki powietrzne boczne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera, Podłokietniki dla fotela kierowcy, Radio Composition Color, Regulacja manualna podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie kierowcy, Siedzenie podwójne prawe w kabinie kierowcy, schowek pod siedziskiem zamykany na klucz, Sprężyny sztywniejsze, twardsze amortyzatory, sztywniejsze stabilizator, Wskaźnik ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic) o wzmocnionej sile wspomagania, Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus, Zbiornik paliwa 80 litrów, Złącze elektryczne do urządzeń dodatkowych - listwa zaciskowa, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, ECONODRIVE WINTER	205/65 16 107105T	5,0 mm
	lewe	DUNLOP, ECONODRIVE WINTER	205/65 16 107105T	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP CARGO	205/65 16 107105T	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP CARGO	205/65 16 107105T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	150 - 200
2	Śłupek środkowy prawy	150 - 200
3	Próg lewy	150 - 200
4	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Błotnik przedni prawy	150 - 300
4	Słupek przedni lewy	150 - 300
5	Słupek przedni prawy	150 - 300
6	Dach	150 - 300
7	Drzwi przednie lewe	150 - 300
8	Drzwi przednie prawe	150 - 300
9	Drzwi tylne prawe	150 - 300
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
12	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła przód L	brak	WY	0.1
2	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.1
3	Kołpak koła tył L	brak	WY	0.1
4	Kołpak koła tył R	brak	WY	0.1
5	Okladzina zderzaka przedniego	łagodne, , rysa/odprysk		
6	Okladzina zderzaka tylnego	łagodne, , rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1