

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	440815/8/26-9570	Data raportu	24-08-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	24-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75315/26/08/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SADFA2BX1K1Z44243
Marka, model	JAGUAR E-Pace 17-20
Typ, wersja	E-Pace 2.0 i4P AWD R-Dynamic
Numer rejestracyjny	WD1548U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/147 kW
Stan licznika	98 012 km
Data 1. rej./rok prod.	27-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	12-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Alarm perymetryczny, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist), Czujniki parkowania przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, 10 ramienne, Fotele przednie regulowane w 8 kierunkach, Gniazdka 12V: 4 sztuki, Grill przedni w kolorze Gloss Black z obwódką w kolorze Satin Chrome, Hamulec postojowy, elektryczny, Kamera parkowania, tył, Kanapa tylna składana 60:40, Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą drobnziarnistą R-Dynamic, Klimatyzacja autoatyczna dwustrefowa, Koło zapasowe dojazdowe - stalowe, Końcówki układu wydechowego z ozdobnym wykończeniem, Lakier uni, Lampy przeciwmgielne przednie, Lampy przednie LED, Lusterka boczne -ogrzewane, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki progowe, metalowe z napisem R-Dynamic, Obramówki szyb bocznych w kolorze Satin Chrome, Oświetlenie w bagażniku, Oświetlenie wnętrza, Podsufitka Morzine w kolorze Ebony, Poduszki powietrzne - przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik między tylnymi siedzeniami wraz ze schwoikiem, Radio AM/FM, Roleta bagażnika, Sterowanie głosowe niektórymi funkcjami nawigacji, audio i Bluetooth (Voice Control), System All Surface Progress Control (ASPC), System Touch Pro, System awaryjnego hamowania AEB, System dynamicznej kontroli stabilności DSC, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System nagłośnienia - 6 głośników, System przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez przyczepności, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Tapicerka materiałowa Sportsmesh (siedzenia Ebony i wnętrze Ebony), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Wloty powietrza boczne w kolorze Satin Chrome, Wycieraczki szyby przedniej automatyczne, z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz dotykowy Pro 10, Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	225/65 17 106V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	225/65 17 106V	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	225/65 17 106V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	225/65 17 106V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	zarysowanie	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1